

1. Fő rész

Szilikon borítás

Felső fedél (PC fényes felülettel)

Alsó tok (ABS+PC matt felülettel)

Csúszásgátló alátét (szilikon betéttel)

2. Technikai paraméterek

Termék	Leírás	Megjegyzés
Kapacitás (max.)	2000.0g	
Elosztás	0.1g	
Mérési tartomány	2.0g-2000.0g	
Dimenzó (mm)	164*164*25	
Kijelző	LED	
Újratölthető elem	3.7V / 1000mAh	Lítium elem
Idő (automatikus kikapcsolás)	30, 60, 120, 180, 240, 300 másodperc	
Hőmérséklet (használat)	5°C—35°C	
Hőmérséklet (tárolás)	-20°C—60°C	
Töltés	Piros fény jelzéskor, zöld fény teljes töltöttség esetén	
Termékpáráméterek	Bemenet: DC 5V Teljesítmény: 5W Áram: 1.0A	

3. Használati útmutató

LED teljes kijelző



3.1 Bekapcsolás/Kikapcsolás

1. Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden az "ON / OFF" gombot.
2. Bekapcsoláskor nyomja meg röviden az "ON / OFF" gombot a mérleg alaphelyzetbe állításához.
3. Hosszan nyomja meg az "ON / OFF" gombot (kb. 3 másodperc) a kikapcsoláshoz.

3.2 Automatikus kikapcsolás beállítása

1. lépés: Röviden nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a mérleg alaphelyzetbe kerül.
2. lépés: Hosszan nyomja meg a "MODE" gombot kb. 3 másodpercig a beállítások módba való belépéshez.
3. lépés: Röviden nyomja meg a "TIMER" gombot, és válassza ki az automatikus kikapcsolási időt - 30 / 60 / 120 / 180 / 240 / 300 másodperc.
4. lépés: Ha elkészült, nyomja meg a "MODE" gombot 3 másodpercig a beállítás megerősítéséhez mielőtt mérési módba lép.

3.3 Egységcsere

1. lépés: Röviden nyomja meg az "ON / OFF" gombot a bekapcsoláshoz, és a képernyőn 0 jelenik meg.
2. lépés: Nyomja meg a "MODE" gombot 3 másodpercig az egységbeállítás megadásához.
3. lépés: Nyomja meg röviden a "MODE" gombot a mértékegység-váltáshoz (g-ml-oz-g).
4. lépés: Ha befejezte, nyomja meg a "MODE" gombot 3 másodpercig a beállítás mentéséhez, majd folytathatja a mérést.

3.4 Időzítő funkció

A 2. (PR2) vagy a 3. módban (PR3) nyomja meg röviden az „Időzítő” gombot az időzítő elindításához vagy szüneteltetéséhez. Hosszan nyomja meg azt (kb. 3 másodpercig) az időzítés törléséhez.

Megjegyzés: a maximális időzítés 9 perc és 59 másodperc, az időzítő **nem működik** PR4-ben.

3.5 TÁRA

A TÁRA PR2 és PR3 módban működik, PR1 és PR4 módban nem.

3.6 Töltés

A kijelzőn a "Lo" jelzés jelenik meg alacsony töltöttségű elem esetén. Micro USB-kábellel tölthető a mérleg alacsony töltöttség esetén, ekkor a képernyőn piros töltési mód jelenik meg. Ez zöldre vált teljes töltöttség esetén.



Várakozás stabilitásra

Merülő elem




Teljes töltöttség

Töltés

3.7 MODE funkció

A bekapcsoláshoz nyomja meg az "ON / OFF" gombot, majd nyomja meg röviden a "MODE" gombot az alapbeállítás megváltoztatásához PR1, PR2, PR3 vagy PR4 módra.

PR1 : Teljesen automatikus mód



1. lépés: A bekapcsoláshoz nyomja meg az "ON / OFF" gombot.

2. lépés: Nyomja meg a "MODE" gombot a "PR1" kiválasztásához.



3. lépés: Helyezze a szűrőpapírt és a kávéfőzőt a kávémerlegre, és a súly automatikusan törődik.

4. lépés: Öntse a kávéport a szűrőpapírra. Miután a súly stabil 3-5 másodpercig, a súly automatikusan törődik.

5. lépés: Az időzítő automatikusan időzít már az első csepp víztől.


6. lépés: Ha ismét vizet önt bele, és az meghaladja az 5 grammot, a súly továbbra is változik.

7. lépés: Amikor az öntés befejeződött, távolítsa el a kávéfőzőt.

8. lépés: A kijelzőn látható a kávé súlya és az elkészítési ideje.

9. lépés: 5 másodperc múlva, a súly és az időzítő automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.

PR2 : Manuális üzemmód



1. lépés: A bekapcsoláshoz nyomja meg az "ON / OFF" gombot.

2. lépés: Nyomja meg a "MODE" gombot a "PR2" kiválasztásához.




3. lépés: Helyezze a kávéfőzőt a mérlegre, a súly megjelenik a jobb oldalon, majd nyomja meg a "TARE" gombot a nettó tömeghez és várjon 2-3 másodpercet.

4. lépés: Nyomja meg a "TIMER" gombot, a súly szüneteltesse az időzítést a kávé vízének kiöntése után. Jegyezze fel a kávé súlyát és elkészítési idejét.

5. lépés: Nyomja meg a "TIMER" gombot, hogy szüneteltesse az időzítést a kávé vízének kiöntése után. Jegyezze fel a kávé súlyát és elkészítési idejét. (A "TIMER" gombot is megnyomhatja az időzítő elindításához vagy szüneteltetéséhez, ha szükséges).

PR3 : Félautomata üzemmód



1. lépés: A bekapcsoláshoz nyomja meg az "ON / OFF" gombot.

2. lépés: Nyomja meg a "MODE" gombot a "PR3" kiválasztásához.




3. lépés: Tegye fel a kávéfőzőt a szűrővel és a kávéporral, a súly megjelenik a kijelző jobb oldalán, és automatikusan nullát jelez.

4. lépés: Az első csepp víz kávéfőzőbe való öntésénél, az időzítő automatikusan elkezd számolni. Ha ezt meg akarja állítani, nyomja meg a "TIMER" gombot.


5. lépés: Miután elkészült a kávé, vegye el a kávéfőzőt, a kijelzőn megjelenik a kávé végső súlya és előállítás ideje. 5 másodperc múlva a súly automatikusan törődik, és az időzítő visszaáll nullára.

PR4 : Arány mód




1. lépés: A bekapcsoláshoz nyomja meg az "ON / OFF" gombot.

2. lépés: Nyomja meg a "MODE" gombot a "PR4" kiválasztásához.



3. lépés: Helyezze fel a kávéfőzőt és a szűrőpapírt, a súly megjelenik a képernyő jobb oldalán, és a súly automatikusan törődik.

4. lépés: Öntse a kávéport a szűrőpapírra, a súly 3 másodperc múlva stabilá válik, majd automatikusan törődik, ezután megjelenik a kávépor és a víz aránya, azaz 1:0.



5. lépés: Helyezzen vizet a kávéfőzőbe, a kávé súlya a képernyő jobb oldalán látható, a kávépor és a víz aránya pedig a bal oldalon.

6. lépés: Távolítsa el a kávéfőzőt miután befejezte. A kávé súlya, valamint a kávépor és a víz aránya még mindig látható.

Fontos tudnivalók

1. Ne törölje szerves oldószerekkel, például alkohollal.
2. A kávémérleg maximális teherbírása 2000 g. Kérjük, ne lépje túl a maximális teherbírást.
3. Miután az eszköz lemerült és automatikusan kikapcsolt, addig nem lehet bekapcsolni, amíg előtte nem tölti körülbelül 10 percig.
4. Nem ajánlott töltőkábellel használni, mivel ez csökkentheti a pontosságát. Javasoljuk, hogy a mérleget az akkumulátor teljes feltöltése után használja.
5. A kávémérleg belső felépítése pontos, ezért tilos a fedél felnyitása, különben az kárt okozhat.
6. Kérjük, használja egy sima, stabil asztalon.
7. Ez a termék egy kézzel készített kávé kiegészítő berendezés, és nem használható kereskedelmi elszámoláskor és más mérési alkalmakkor.

KC803 Kávémérleg Használati utasítás

