



# EK2922R KÁVÉMÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS



## FELÉPÍTÉS

---



## TÖLTÉS

---

Beépített 3,7V/400mAh polimer lítium akkumulátorral

Adapter teljesítménye: 5V/1A

A teljes töltöttség eléréséhez 3 óra szükséges

-töltés folyamatban



-teljes töltöttség




**Charged fully**

-első használat előtt/hosszú használaton kívüli idő után töltsse fel teljesen a készüléket

-a beépített lítium akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében 3 havonta töltsse fel a mérleget

-ha a mérleg nem működik rendeltetésszerűen próbálja meg teljesen feltölteni

## LEDEN MEGJELENŐ IKONOK



Low battery=alacsony töltöttség

Tare=Tare funkció

Button sound= gombok hangja

Manual timing mode=kézi időzítés

Volume unit = térfogategység (fl' oz, ml)

Powder to water ratio=örlemény-víz arány

Weight unit= mérései mértékegység (lb, oz, g)

Auto timing mode=automata időzítés

## GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK




<b>⏻/T</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Röviden nyomja meg a bekapcsoláshoz. Hosszan nyomja a kikapcsoláshoz.</li> <li>Röviden nyomja meg a „tare” funkció bekapcsolásához.</li> <li>Röviden nyomja a funkciók közötti váltáshoz.</li> </ol>
<b>U</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Röviden nyomja meg az időzítő (Timer) funkció elindításához/leállításához.</li> <li>Hosszan nyomja meg az időzítő lenullázásához.</li> <li>Röviden nyomja meg 2x a mértékegység váltásához.</li> </ol>
<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hosszan nyomja a „TARE” és a „TIMER” gombokat a hangjelzés ki/be kapcsolásához.</li> </ol>
<b>▶▶</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hosszan nyomja a „TARE” és a „TIMER” gombokat a hangjelzés ki/be kapcsolásához.</li> </ol>

## MÉRÉS



---


### WEIGHING

1




2





1. Helyezze a mérleget stabil, vízszintes felületre. Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához és várja meg amíg a LED kijelzőn megjelenik a „0” felirat.

2. A mértékegység váltáshoz nyomja meg a U gombot. Helyezzen fel egy tároló edényt.

3



4




3. A T gomb megnyomásával éri el a „Tare” funkciót.


4. Öntse a tárolóba a megmérni kívánt anyagot. A LED kijelzőn megjelenik a mért érték. A mérleg 5 perc használaton kívüli időt követően automatikusan kikapcsol.


## KÁVÉ KÉSZÍTÉS (AUTOMTA IDŐZÍTÉSSEL)

1




2




1. Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához. Helyezze fel a szilikon lapot és a kávékészítéshez szükséges eszközt. Nyomja meg a T gombot, hogy lenulláza a kijelzőn megjelenő értéket. Nyomja meg az M gombot, az automata időzítő mód eléréséhez.


2. Szórja bele az őrölt kávé.

3




4





3. Nyomja meg a  gombot, hogy rögzítse az őrölt kávé mért értékét. A kijelzőn elindul egy visszaszámláló 3 másodpercről indulva. MEGJEGYZÉS! Ha a mért őrölt kávé értéke nem kerül rögzítésre, akkor az őrlemény-víz arány gomb hibát fog jelezni. Nyomja meg a T gombot a tare funkció eléréséhez, hogy új mérést tudjon indítani.


4. A kijelzőn megjelenő A betű jelzi, hogy a mérleg automata időzítő módban van.




5. Kezdje el beleönteni a vizet és ezzel egyidőben elindul az időzítő.




6. Ha végzett a felöntéssel, nyomja meg a  gombot vagy távolítsa el a kávékészítéshez használt eszközt a mérleg felületéről az időzítő megállításához. A kijelzett értékek 3-szor villognak majd rögzítésre kerülnek. A mérleg 3 perc használaton kívüli időt követően automatikusan kikapcsol. Ha új mérést akar indítani nyomja meg a T gombot röviden, hogy


minden értéket lenullázzon. MEGJEGYZÉS! Ha nem nyomja meg a  gombot vagy távolítja el a kávékészítéshez használt eszközt a mérleg felületéről, akkor az időzítő tovább fog működni.

### KÁVÉ KÉSZÍTÉS (KÉZI IDŐZÍTÉSSEL)




1. Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához. Helyezze fel a szilikon lapot és a kávékészítéshez szükséges eszközt. Nyomja meg a T gombot, hogy lenulláza a kijelzőn megjelenő értéket. Nyomja meg az M gombot, az automata időzítő mód eléréséhez.

2. Szórja bele az őrölt kávé.



3. Nyomja meg a **▶▶▶** gombot hogy rögzítse az őrlemény súlyát, az időzítő elindul. Megjegyzés! Amennyiben a súly nem kerül megerősítésre az őrlemény-víz arány ikon hibát jelez (---). Nyomja meg a T gombot az értékek lenullázáshoz, hogy új mérést tudjon kezdeni.
4. Kezddjen el vizet önteni a kávékészítés elindításához.




5. Ha befejeződött a kávékészítés folyamata nyomja meg a **▶▶▶** gombot az időzítő leállításához, valamint távolítsa el a mérlegről a kávékészítéshez használt eszközöket. A mért értékek felvillannak háromszor, majd rögzítésre kerülnek. A készülék 3 perc használaton kívüli idő után automatikusan lekapcsol. Ha új mérést akar indítani nyomja meg röviden a T gombot, hogy minden érték lenullázódjon. Megjegyzés! Ha nem nyomja meg a **▶▶▶** gombot az időzítő leállításához vagy nem távolítja el a kávékészítéshez használt eszközöket, akkor az időmérés folytatódik.


Ez egy precíziós készülék, tehát magas hőmérsékletű folyadék mérése esetén érzékelni fogja az elpárolgott folyadék mennyiségét. Így teljesen normális, ha a súly érték ilyen esetben változik

## HIBAJELZÉSEK

---




Alacsony töltöttség, a készülék még egy rövid ideig használható. Minél előbb helyezze töltőre



Alacsony töltöttség, ne használja tovább a mérleget. A készülék automatikusan le fog kapcsolni, minél előbb helyezze töltőre



Őrlemény-víz arány hibajelzés. Nyomja meg a T gombot egy új mérés megkezdéséhez.




A mérleg túlterhelt, a mérés meghaladja az eszköz mérési kapacitását.

## FIGYELMEZTETÉSEK

---

1. A mérleget enyhén nedves törlőronggyal takarítsa. Ne merítse a mérleget folyadékba vagy használjon a tisztításhoz maró hatású anyagot. Hűvös száraz helyen tárolja a mérleget.
2. Minden műanyag alkatrészt azonnal takarítson le, amint zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy erős ízvilágú esetleg színezett élelmiszerrel érintkezik. Kerülje a citrusfélékkel történő érintkezést.
3. Mindig stabil, vízszintes felületen használja a mérleget. Mérés közben ne mozgassa.
4. Ez egy precíziós készülék, ennek megfelelően óvatosan bánjon vele.
5. Ne töltsé gyors töltővel. Töltés közben ne használja a készüléket.
6. A mérleget tartsa távol hőtől. A készüléket otthoni felhasználásra tervezték.

## HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS



Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: [www.avx.hu](http://www.avx.hu)

Származási hely: PRC